



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ-TISA



Nr. 13321 / 19.10.2021
823/ACH/19.10.2021

Catre,

Operatorii economici interesati

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Cluj-Napoca, str. Vanatorului nr.17, jud. Cluj, cod postal 400213, Tel: 0264/433028, Fax: 0264/433026, va invita sa participati cu oferta de pret la selectia de oferte pentru urmatoarea achizitie publica:

Constatare defectiuni UPS Tescom, in conformitate cu Nota de constatare anexata

Cod CPV: 50410000-2 Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control

1. Valoarea estimata a achizitiei: 2196 lei fara TVA

2. Procedura de achizitie conform legii: 98/2016, art. 7 alineatul 5 „Achizitie directa”.

Achizitia se va face din catalogul electronic SEAP.

3. Sursa de finantare: Surse proprii

Plata se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii la Autoritatea contractanta, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre prestator.

4. Pretul va fi exprimat in LEI fara TVA si va include toate cheltuielile legate de prestarea serviciului de constatare.

6. Oferta castigatoare va fi cea cu **pretul cel mai scazut**, cu respectarea intocmai a cerintelor autoritatii contractante.

7. Oferta se va transmite prin email la adresa achizitii@dast.rowater.ro pana la data de 21.10.2021.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0264/433028 int.139 sau 0748.880.966 - sef laborator Claudia Nagy.

Director
Ing. Ioan Curt



Intocmit, ec. Mihaela Baba

Sef birou Achizitii
Sp. mk. Alina Bogdan

Adresă de corespondență:

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +4 0264 433 028

Fax: +4 0264 433 026

Email: apecj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

NOTĂ DE CONSTATARE

Întocmită astăzi 01.10.2021 ora 9.30, cu ocazia constatării defecțiunii / activității neconforme:

Nefuncționarea ups-ului Tescom care sustine racirea Lauda wk/wkl accesoriu indispensabil echipamentului ICP-MS pentru a prelua caldura generata de plasma.

Constarea a fost făcută de către: ing.chim Bianca Buz

Mod de manifestare: Sistemul de alarma acustic activat continuu chiar si la decuplarea din panoul arondat echipamentului si nerevenirea la functionare normala la cuplarea la energie electrica.

Cauzele producerii defecțiunii / neconformității: Multiplele intreruperi ale energiei electrice din data de 30.09.2021 si respectiv 01.10.2021.

Propuneri de soluționare a defecțiunii / neconformității:

Mentenanța si revizia unitatii ups - ului Tescom cu efectuarea testelor specifice.

Oprirea temporara a functionarii ICP-MS pina la efectuarea servicelui unitatii UPS.

Contactarea firmei de service pentru oferta.

Constatarea a fost comunicată către Șef laborator si Responsabil Calitate , la data de 01.10.2021.

Întocmită,
ing.chim Bianca Buz

Luat la cunoștință,
Șef LRCA
dr. biol. Claudia Nagy